

Hål i listen alternativt hängande i hängare

Motivet dras enkelt in från sidan i listen

Sträck ut vepan i listen med hörn-öljetterna

Öljetter på de vertikala sidorna

Spännare i underkant med rekommenderat mellanrum 1-2 meter

Kederskenan sett från sidan

Kederlist sett från sidan

